

Datenblatt

Steigung

Steigung mm	Anzeige nach einer Umdrehung mm	Zulässige max. Drehzahl rpm
0,25	00025	200
0,50	00050	100
1,00	00100	60
1,0	00010	300
1,5	00015	200
2,0	00020	200
2,5	00025	200
3,0	00030	100
4,0	00040	100
5,0	00050	100
6,0	00060	100
7,5	00075	60
8,0	00080	60
10,0	00100	60

Einbaulage

Ansicht A - horizontal



Ansicht B - vertikal



Die Zählrichtung von Zähler **1** und **2** hat als Anhaltspunkt immer Zähler **1**.

Zum Beispiel: **SX** zeigt den Zähler **1** gegen den Uhrzeigersinn drehend und den Zähler **2** im Uhrzeigersinn drehen; **DX-DX** zeigt, dass beide Zähler sich im Uhrzeigersinn drehen.

Bestellbeispiel

Typ	OP10	-	A	-	2,5	-	DX-DX	-	20	-	R
Ansicht											
A	- horizontal										
B	- vertikal										
AZZ	- horizontal mit 1 Maßkorrekturknopf										
BZZ	- vertikal mit 1 Maßkorrekturknopf										
2AZZ	- horizontal mit 2 Maßkorrekturknöpfen										
2BZZ	- vertikal mit 2 Maßkorrekturknöpfen										
Steigung											
Anzeigewert	nach 1 Umdrehung siehe Tabelle										
Zählrichtung											
DX - DX											
DX - SX											
SX - DX											
SX - SX											
Durchmesser [mm]											
Ø 20											
	Durchmesser kleiner mit Reduzierbüchse										
Gehäusefarbe											
R	- orange										
G	- schwarz										